



SFJ00119790120001 Jarita, lektring Delaware Bay (foto: Per Sundfær)



SFJ00119790138101 Jarita, tynnvegget rør (foto: Per Sundfær)





SFJ00119790138102 Jarita, utskifting av rør på dekk (foto: Per Sundfær)



SFJ00119790138103 Jarita, utskifting av rør (foto: Per Sundfær)





SFJ00119790138103 Jarita, utskifting av rør. Auno inspiserer (foto: Per Sundfær)




SFJ00119790138105 Jarita, utskifting av rør i tanker (foto: Per Sundfær)





SFJ00119790138106 Jarita, utskifting av rør i tanker (foto: Per Sundfær)



Egenfabrikert bukk.



«Meter'n»





SFJ00119790138201 Jarita, COW line gjøres ferdig av reisereparatører (foto: Per Sundfær)



SFJ00119790155001 Jarita, Båsen og «Anton» (foto: Per Sundfær)





Reisereparatører



Reisereparatører



SFJ00119790155002 Jarita, Jul (foto: Per Sundfær)






SFJ00119790155004 Jarita, Stuert Odberg (foto: Per Sundfær)





SFJ00119790155005 Jarita, Koldtbord til jul (foto: Per Sundfær)





SFJ00119790155003 Jarita, Kokken (foto: Per Sundfær)





SFJ00119790155102 Jarita, Byssa (foto: Per Sundfær)